表側に傷やヒビがでておらず、裏側のみにプラスチックの凹凸がある場合は、プラスチックの抜きだし成型時に発生する樹脂溝です。




赤い線が樹脂溝です。

表側に傷やヒビがでておらず、裏側のみにプラスチックの凹凸がある場合は、プラスチックの抜きだし成型時に発生する樹脂溝です。



赤い線が樹脂溝です。

表側に傷やヒビがでておらず、裏側のみにプラスチックの凹凸がある場合は、プラスチックの抜きだし成型時に発生する樹脂溝です。



赤い線が樹脂溝です。

表側に傷やヒビがでておらず、裏側のみにプラスチックの凹凸がある場合は、プラスチックの抜きだし成型時に発生する樹脂溝です。









